

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
1		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów			
		4.68*4.42	m <sup>2</sup>	20.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.686</b>
2		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian			
		(4.68+4.42)*2*3.08	m <sup>2</sup>	56.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.056</b>
3		Zerwanie okładziny płytek ceramicznych z ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.1		2.00*1.5	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4		Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.50 m <sup>2</sup> , okna powinny być wyposażone w nawietrzak okienny, wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji brązowy. Wymiana obejmuje obrobienie ościeży z pomalowaniem, wymianą parapetów	m <sup>2</sup>		
d.1		1.07*1.9	m <sup>2</sup>	2.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.033</b>
5		Zakup wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - wejściowe do lokalu	m <sup>2</sup>		
d.1		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
6		Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych - ślepych progów	m		
d.1		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach komina z cegieł	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach komina z cegieł	szt.		
d.1		0.00	szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
9		Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych	m <sup>2</sup>		
d.1		4.68*4.42	m <sup>2</sup>	20.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.686</b>
10		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe			
		20.686	m <sup>2</sup>	20.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.686</b>
11		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1		(4.68+4.42)*2	m	18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
12		Oczyszczenie -naprawa pieca kaflowego z uzupełnieniem ubytków	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13		Odgruzowanie, oczyszczenie przewodów kominowych	m		
d.1		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
14		Remont drzwi do pomieszczenia gospodarczego (zamek zawiasy)z obiciem blachą ocynkowaną	m <sup>2</sup>		
d.1		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
15		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie	m <sup>2</sup>		
d.1		papą wierzchniego krycia SBS 5.2 /pom gospodarcze			