

**WYKAZ ROBÓT**

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Górna 19	Naprawa pokrycia dachowego nad lokałem nr 6	10 dni	18 luty 2019 r.
Kołątaja 45	Oczyszczenie rynien dachowych z błota osadowego, kolek i liści z drzew z regulacją, naprawą i uzupełnieniem rury spustowej	10 dni	18 luty 2019 r.
Armii Krajowej 14	Naprawa pokrycia dachowego nad werandą lokalu nr 3	10 dni	18 luty 2019 r.

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kołątaja 45 rynny i rury spustowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć. 84.00	m m	 84.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
2		Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o średnicy 12 cm 6	m m	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk (2.00*1.50)+(2.00*0.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej kosz łączący ścianę lukarny z połacią dachową. (4.00*0.50)+(4.00*0.35)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
3		Wymiana z blachy ocynkowanej rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia w miejscu wymiany desek należy pokryć dwiema warstwami 5.00*8.00+(2.00*1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Armii Krajowej 14 m 3 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy 8.00*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
3		Wymiana z blachy ocynkowanej rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 8.00	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 4.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>